Dentsche



### Thon : Auf : und Abdrehmaschine.

Bom Ingenieur Chmund Gifder, patentirt fur bas Raiferthum Defterreich am 9. Mary 1863.

Diefe neue Mafchine, in zwei großen Thonmaarenfabriten bereits befonbers erprobt und bie befriedigenbften Refultate liefernb. foll bem allgemein gefühlten Beburfniffe abhelfen und bas Muf- und Abbreben in ber gangen Thompagreninbuftrie burch eine, von irgenb einem Motor getriebene Transmiffion mittelft Riemenbewegung geftatten, baburch bie fo ichwerfüllig mit Jufibewegung getriebenen Dreb- ober Topfericeiben erfegen und jugleich eine weit größere Brobuctionsfähigfeit und bamit verbundene billigere Erzengung er-

Die beim Auf- und Abbreben nothwendige momentan leicht veranberliche Rotationegeschwindigfeit wird burch bie Berichiebung einer auf ber Drebicheibenwelle befindlichen Grictioneicheibe erzielt. Die Berichiebung ber Frictionsicheibe felbft erfolgt burch ben auf einen Bebel ausgeübten Drud mittelft bes Gufes bes auf ber Drebiceibe felbft formenben Arbeitere.

Die Conftruction tiefer Mafchine geftattet auch eine nach Be-



barf erforberliche momentane Menberung ber Bewegungerichtung; ferner tann biefe Dafdine in jebem Locale, ohne befondere Unfoften

ju verurfachen, aufgestellt werben A und B find aufeiserne Ständer, Die burch bie Blatten C und D unter einander verbunden find und die Lager fowohl für die horisontale ale verticale Belle aufnehmen. Auf ber horizontalen Belle find auf ber einen Seite brei Riemicheiben (f f' f"), wovon zwei (f f") feft und bie britte, mittlere (f') loje ift und abwechfelnb burch einen offenen und einen gefrenzten Riemen von ber bon irgenb einem Motor getriebenen Transmiffion angetrieben wird, je nachbem eine nach rechts ober links nöthige Bewegungsrichtung erfordert wird. Auf ber anderen Geite ber borizontalen Belle, mit berfelben feftgefeilt, fitt bie Antriebiceibe K, welche burch ibre Bewegung bie auf ber ftebenben Scheibenwelle befindliche Frictionsicheibe L in Umbrebung fett, und ba biefe mit ber ftebenben Belle feft verbunben und auf berfelben vericiebbar ift, fo wird burch Umbrebung ber Frictionsicheibe auch Die Drebicheibe M in Bewegung gebracht. Die Friction felbft entsteht burch bas Anbruden ber Antriebicheibe K gegen bie Frictionsideibe L.

Die in jedem Momente leicht ju verandernbe Drehfcheibengeschwindigkeit wird erzielt durch bas Berschieben ber Frictionsscheibe



L auf ber ftebenben Scheibenwelle langs ber gegen biefelbe brudenben Flace ber Antriebicheibe K, baber burch Menterung bes jeweiligen Durchmeffere ber Antriebicheibe K bei ftete gleich bleibenbem

Durchmeffer ber getriebenen Frictionalcheibe L. Das Beben ber Frictionefdeibe geichieht burch Berunterbruden bes Bebels R mit bem Guge, bas Beruntergeben berfeiben aber

burch allmähliches Nachlaffen bes Bebeis. Das Einftellen ber gangen Dafchine in Rube erfolgt burd Ausriidung bes Riemens von ber Geft. auf Die Los. Scheibe auf ber Amifdentransmiffien

#### Althütten bei Dobrifd.

## Ueber Simpion's Chlorfilbercollodion Berfahren.

Bon 3. G. Rleffel.

(Rad Briefen bes Beren Berfaffers vorzugeweise mitgetbeilt.) 3d habe burd wieberholte Berfude bie Uebergenanna erfangt, baf ber Simpfon'iche Broceff einfacher, fichrer und bei weitem leichter ausführbar ale Bothlu's Broceft ift. Beifolgent einige Broben, bas eine mit Chlorcalcium, bas zweite mit Chlorammoncollobion, erfteres gefarbt mit Schwefelebanammon und Chlorgolb (Ton: car-. minroth), letteres mit Fixirnatron und Chlorgolb (Con: blaufcwarg). Bon ben probirten Salgen giebt Chlorammonium bie größte Empfinblichfeit, welche bie bes Urancollobs nach meinen Berfuchen chamal abertrifft. Heler, ben, Postennuntt, habe, ich nach feine, Berechnung angestellt. Derfelbe wird mefentlich burch ben Gilbergufan bestimmt. Je mehr Gilber, befto empfindlicher ift bas Collobion. - Eigenthumlich ift, bag auch in biefem Broceffe, ebenfo wie im Uranbrud, nur fraftige Regative gute Refultate geben, mabrent fcwache, fur ben gewöhnlichen Bapierproceft taugliche, nur flaue Bilber liefern. Der Broceft bietet ein weites Welt fur bochft intereffante Berfuche und verfpreche ich mir eine große Bufunft fur benfelben. Die Arbeiten fint befihalb fo intereffant, weil bie bem Collobium gunefesten Chlorialge alle verichiebene Refultate geben. -3d gebe guerft bas Berfahren, welches ich bei meiner Arbeit befolgte. Das Collobion, meldies ich benute, befteht aus 1 Unge Alfohol, 1/2 Unge Aether, 10 Gran Bolle; ift es gut abgelagert, fo fetje ich gut jeber Unge 1 Eropfen Bargo(\*). Den empfindlich machenben Liquor bereite ich wie folgt: 60 Gran Gilbernitrat lofe ich burch Schütteln in 1 . Drachmen Baffer und fete biefer Lofung 61/4 Drachmen Baffer ju und filtrire; ce enthalt mithin jebe Drachme Baffer 7.5 Gran Gilber. Das Chlorfals fete ich bem Collobion birect in Rriftallen gu. 3d bemerte noch, bag mein Collobion burchaus mafferfrei ift. Chlorammonium babe ich ausnahmsmeife porber in Baffer geloft und gwar im Berbaltnif von 1 ju 3. Bu jeber Unge Collobion habe ich 2 Drachmen ber Silberlöfung gesetht, tuchtig gefchüttelt und bann 15 Gran ber Salglofung unter Schutteln binangefügt. Chlorcalcium habe ich 2 Gr. pro Unge und bagu 2 Dr. ber Gilberlofung benutt; ju Chlorftvontium-Collobion 2 Gran. Chlorftrontium und 1 Dr. Gilberlofung und ju Chlormagnefium-Collobion genau nach Corpers Angabe: 4 Gr. Chlormagnefium und 21/a Dr. Gilberlöfung. Das Chlorammonium-Collobion zeigt eine dwach opalifirente Gabnefarbe, eben fo Chlorcalcium; Chlor-, Strontium- und Magnefinm-Collob, aber, befonbere letteres, bleiben ziemlich burchfichtig. Bermenbet habe ich bas Collobium fcon 12 Ctunben nach ber Mifchung. Das Bapier \*\*) habe ich mit Soft-ftiften auf ein Brett befeftigt, in ber Dammerung bas Collobion barauf gegoffen und es jum Trednen in einem warmen Zimmer aufgehängt. Beim Uebergieben bat man fich befonbere in Acht gu nehmen, bag bas Collobion nicht boppelt läuft, weil biefe Stellen fid bann im Golbbabe burch buntle Streifen bemerflich machen. Gin befonderer Borgug bei Anwendung bes Chlorfilber-Collobions liegt in ber fichern Empfindlichfeit beffelben; bie Bilber 1-5 find bei gerftreutem Lidste, im Genfter, obgleich bie Megafine febr fraftig finb. in 1-2 Stunden, je nach ber Tagesgeit copirt, mabrend ich unter beufelben Reggtiven Bothin Bapier vier volle Tage fteben batte. ohne bie nothige Rraft erhalten gu fonnen. Gewöhnliches Chlorfilber Bapier, auf einem Babe von 100 Gran Gilber ju 1 Unge Baffer empfindlich gemacht, erforberte 18 Stunben. Die Copien

habe ich im Fluftwaffer ausgewaschen und gwar 1/2 Stunde bei brei-maligem Wechiel und bann gefarbt. Die Bilber Rr. 1-3 find guf Chlorammonium . Collobion erzeugt; Rr. 1 und 2 in einem Golbbabe von Chlorgolb und unterfcwefligfaurem Ratron gefärbt und firirt (Een: eigenthumlich fcwargblau); Rr. 3 in effigfaurem Ratron-Golbbabe gefarbt und mit unterfdmefligfaurem Ratron firirt (Con: abulich bem porigen, boch mehr ins Grane fallent). Rr. 5 im Schwefel-Chanammon-Golbbabe gefarbt und figirt (Eon: carminroth), aber auf Chlorcalcium-Collobion copirt; Rr. 5 ebenfalls Chlorcalcium-Collobion, aber in einem Golbbabe von unterichmefliafaurem Ralf- und Golbchieribealeium gefarbt (Een: graufchwarg) und mit Schwefel-Chanammonium figirt. Rr. 6 Chlormagnefium-Collobion und Schwefel-Chan-Golbbab (Zon: blaufdmarg bier und ba roth fcillernb). Das leptere Bilb zeigt, wie Gie feben, febr verichiebene Farbentone; woburch entfteben biefelben? Der Bechfel ber verfchiebenen Farben im Golbbabe ift, befonbere bier, bochft auffallend und überraident, und bas Enbrefultat icheint besenbere von ber Rraft bert Copie und bem Zeitpuntte abzuhangen, wann ber Broceft unterbrochen wirb. Die Bilber farben fich mabrent bes Ausmäfferns noch ftart nach; besbalb barf man fie nicht zu lange im Golbhabe laffen, will man einen bestimmten Ton baben. Bie Sie ans allen Bilbern erfehen wollen, fo fehlt es an einem fconen fcmargbraunen Tone, und es wird bies eine Aufgabe für bie Berren Chemifer bilben. 3ft bies erreicht und halten fich bie Bilber unberanbert, fo wird bie Bothlytypie fehr balb in ben hintergrund treten. (Blut., Witth.).

#### Richtige Aumendung ber Gegenmutter.

Gin vielfach noch verbreiteter Difibrauch ift bie Art ber Anwenbung ber fogenannten Gegenmutter, welche man gebraucht, um bas freiwillige Lofen ber Schraubenmuttern an ben Dafchinen mabrenb bes Banges ju verhindern, befondere in Gallen, in welchen man fie nicht mit woller Rraft auf bas niebergubriidente Stiid, Lagerbedel, Stopfbuchie ic., anichranben barf. Dan ichraubt bann eine niebrige Mutter auf Die gewöhnliche fest auf, indem man bie guerft aufgefette und bis jur richtigen Stelle geschraubte mit einem gweiten Schliffel feftbalt. Die obere Mutter nennt man gewöhnlich bie Gegenmutter, mabrend ber unteren Mutter biefer Rame, fowie die etwas geringere Bobe, welche man 2/3 bis 3/4 ber gebrauchlichen Mutterhobe




nehmen mag, gebahrt, bie obere Mutter aber bie filr bie Schraubenftarte gebranchliche Bobe erhalten muß. In Fig. 1 ift bie gewöhnliche Arbeit bargeftellt, in Fig. 2 bie allein richtige. In Folge ber auf Abreifen ber Schraube wirfenben Rraft wird jebe Mutter einen noch fo geringen Spielraum auf einer Geite ber Bange erhalten,

<sup>\*)</sup> Mile Rilliffigfeiten find gewogen. Das Sargel ift ein Bothiplices Priparat. \*\*) Ungefalzenes Arrowroot von Beneich.

wahrend nur auf ber anderen Seite ber Gange eine Breffung entftebt. Diefer geringe Spielraum ift in ben Durchichnittefiguren burch Doppellinien angegeben. Gind zwei Muttern in ber oben beichriebenen Urt übereinanter geschraubt, fo fint zwei Drudfrafte wirffam. Die Rraft, welche bas ju haltenbe Stud von Beit ju Beit ober fortmabrent auf bie untere Mutter ausubt, welche burd bie rudwirfenbe Geftigfeit biefer birect auf bie obere übertragen wirb, und bie Rraft, welche burch bas feste Ungieben ber Muttern gegen einander entftanden ift und biefelben von einander ju entfernen ftrebt. Lettere Rraft foll groffer fein ale erftere. Die untere Dutter wird mit ber Differeng biefer Rrafte nach unten gebrudt, bie obere aber mit ber Summe berfelben nach oben. Rur wenn bie ben Lagerbedel bebenbe Rraft eine ungewöhnliche Große erreicht, wird Die untere Mutter ein Beftreben haben, fich gu beben, aber auch erft bann, wenn bie Gewinde in ber oberen Mutter berartig gerbrudt worben fint, baft ber Spielraum fich auf bas Doppelte vergrößert hat. Dann ift aber icon bie Gefahr bes Abreigens ber Schraube ober bes Abftreifens ber Bewindegange eingetreten. Stets aber bat bie obere Mutter einem großeren Drude ju wiberfteben; alfo muß biefelbe eine ber Schraubenftarte angemeffene Bobe baben, mabrenb bie untere nur bagu bient, auch bann, wenn bie ben Lagerbedel bebenbe Rraft gleich Rull wird, eine Reibung ber oberen Mutter auf bem Bewinde ju erzeugen, welche bas freiwillige Losichrauben ver-(3tfdr. b. B. b. Ing.) binbert.

#### Rraft's Zahlapparate ber Bellen: und Spindel-Umläufe,

Die Alblüpprente, neifet bie füngeld Emerne De Gindelen an gebrundleiten uns ihren, neiden bie Gerunngleit ein Bedien an gebrundleiten uns ihren, betreicht in Gerentspilt was Bedien an gebrundleiten gegind. Befinderen fehrer gelter gelt von einsbeste uns der Berner gegind. Befinderen fehrer gebrundleiten Echtunke bis gefangt, haß ist kies bie breienen Bernegung unschatum; tiele Gebrundenjunkel bie in erbnigderene, einsel erniffer Bebrund im Enne femit und bas Garbe ere Gjindel Bereicht geginder geginder geginder geginder gestellt geginder für folg. 200 gebrund Ertreichte zu Dillie mit bie Bewessung kein folg. 300 gebrund Ertreichte zu Dillie mit bie Bewessung für der German geginder geginder geginder geginder für der geginder geginder geginder geginder der geginder geginder geginder geginder der geginder geginder geginder geginder der geginder geginder geginder der geginder geginder geginder der geginder geginde



complete districtions. The described in the charge intersection was considered by the control of the charge distriction. The charge distriction is the charge distriction of the charge distriction of the charge distriction of the charge distriction of the charge distriction. The charge distriction of the

mirb. Beträgt biefe 3. B. 5000, fo hat fich e 50mal gebreht und d zeigt wieber auf Rull, wenn am Anfange auf Rull eingestellt mar: bas Rab e' hat fich jeboch nur 5000/101 == 4951/101 mal gebreht, ber Beiger e ift somit um 30 101 bes Kreisumsanges gurfidgeblieben, tann mithin nicht genau am Theilftrich 50 fteben, be 30 101 = 39/100 + 0.51 /101 ift. Es fteht ber bewegliche Zeiger e giemlich an ber Mitte gwifden 49 und 50 Theilftriche. Roch greller zeigt fich biefer für bas Ablefen etwas florenbe llebelftant, wenn bie Conrengahl noch größer, 3. B. 10,000 geworben ift. Sier fteht e ftatt am Theilftriche 100 fehr nahe am Theilftride 99 (benn 100/101 - "/100 + 0.01 /100). Sierans folgt fur ben Gebrauch biefes Inftrumentdens bie Regel: Steht ber Zeiger d auf Rull, e aber zwischen zwei Theilftriden, fo ift beim Ablejen nur jener Theilftrich zu berüchichtigen, welcher ber größeren Tourengabl entspricht. Laft man biefe unberlidfichtigt, fo läuft man bei Tourengablen über 3000 Gefahr, bas Refultat um 100 ju flein ju finben. Im Uebrigen ift ber Ge-brauch bes Apparates hochft einfach und begnem. Zuerft hat man beibe Beiger auf Rull gu ftellen, was burch Musrlidung ber Differentialraber aus bem Gingriff mit ber Schraube b erleichtert wirb, hiergu ift bie Achfe ber Raber in bem Bebel f gelagert, welcher burch Die Feber g gegen bie Schraube b gebrudt wird; gieht man nun ben Bebel von ber Bulfe a meg, fo ift e, e' aufer Gingriff mit b und fann fomit jebes ber Riber leicht filr fich gebreht werben. Dan brebt nun e' fo lange, bis ber Beiger e auf Rull fteht und bann beibe Raber gemeinfchaftlich, bis d gleichfalls ben Rullpunft ber Theilung berührt. Radbem auf Rull eingestellt ift, wird bie Bulfe a feft auf bie Spindel geftedt, beren Umbrehungsgahl gu meffen ift. Dan merft fich ben Zeitpunft bes Beginnes ber Bewegung und jenen bes Enbes und lieft hierauf bie Touvengahl vom Apparat ab. Die Division berfelben burd bie Angabl ber Secunden, wahrenb welcher Die Bewegung banerte, giebt Die mittlere Spinbelgeschwindigfeit in biefer Beriobe. Bei Anwendung biefes Apparates jum Touremablen ber Spinbeln an Moulemafdinen tonn mit Berudfichtigung ber Auszuglänge leicht ber Draht bes Garnes bestimmt werben. Die Berrichtung jum Bablen ber Umgange von Bellen untericeibet fich von ber beidriebenen baburch, baft bie Schraube (b) feine Bohrung bat, fonbern an ihrem Enbe eine gerippte conifche Spipe, welche in ben Korner ber Welle geftedt und mittelft bes am Gegenenbe ber Billfe (a) befindlichen Banbgriffes ober Ruopfes feft angebrudt wirb. hier fann ein geringes Gleiten wohl eber eintreten. Es burfte - weil jüngft angeregt - hier am Blate fein, Die Frage ju beantworten, wie man bas Differentialrab von 101 Zähnen mit einem Schneibzenge berftellt, beffen Theilideibe ale nachfte Theilung nur jene von 100, nicht aber von 101 ober einem vielfachen bavon befitt. Ohne besondere Rebenvorrichtung\*) ift bies mit mathematifcher Benauigfeit nicht möglich, boch gelingt bie Lofung mit fur bie Brazis oft binlanglider Bracifion burch folgenten Runftgriff. Es wird mit möglichfter Genauigkeit beftimmt, wie viel Touren ber Difrometerichraube an ber Albibabe einem Theile bes auf 100 getheilten Kreifes entsprechen. (Bierbei muß bie Albibabe Tangente jum Theilfreife fein, foll bie Arbeit mit einiger Genauigfeit von ftatten geben.) Sat man 3. B. 11'96 Umbrehungen ber Mifrometerfcraube ale entsprechend gefunden, fo tann man hierans burch Miltiplication mit 100/101 bie Tourengahl finden, welche ber Theilung bon 101 entspricht; es mare bies 11.84. Diefe Bahl von ber obigen abgezogen giebt 0-12. Es ift fomit bie Mifrometerichranbe an ber Albibabe für jeben aufchneibenben Babn nach erfolgter Ginftellung in ben Theilpunft ber Scheibe um 0.12 gurudzubreben. Man wirb bierburch ftatt 100, 101 Babne erhalten. Auf biefelbe Urt ift es mit annnähernber Genauigfeit möglich, mit ber Theilung 100, Raber mit 97, 98, 99, 102, 103 Babnen ju fcneiben; bod wenbet man biefes umftanbliche und milhfame Berfahren nur in bodift feltenen Fällen an. (Friedrich Stid.)

here Abweichung ftattfinden, je großer bie gemeffene Tourengabl

<sup>\*)</sup> Siebe Dingler's Journal Bb. XV, Seite 394


ichlefiich-Marfifchen, 340 Stild bei ber Bergifch-Marfifchen Gifenbahn, ber Reft vertheilt fich auf bie übrigen Bahnen. Das Gewicht eines Rabes betragt 5,75 bis 6,30 Etr., Die Beichaffungstoften haben fich in neuerer Zeit bis auf 70 Thaler pro Rab ermäßigt. Mus ben Mittheilungen ber Bahnvermaltungen über bas Berhalten biefer Raber wird junachft erfichtlich, bag bie gewonnenen Refultate, mit Musnahme ber auf ber Roln-Minbener Gifenbabn, theils noch nicht umfaffend genug find, theile zu wenig llebereinstimmung geigen, um bas Berhaftnif ihrer Saltbarfeit gegenüber anberen Rabern in Rablen ausbruden ju fonnen. Es ergiebt fich ferner, baf auf Bahnen mit ftarfen und langen Steigungen, wie ber Roln-Giegener, Bergifch-Martifden Bahn ic., Die Amvendung ber Gufftablicheibenraber unter Bremien nicht ohne Bebenfen ift. Bas jeboch bie Unwendung folder Raber unter Bremfen auf Bahnen mit gunftigen Steigungeverhaltniffen betrifft, wie ber Roln-Minbener, Dberhaufen-Arnheimer Bahn ic., fo find bie auf biefen Bahnen in fo großem Umfange gemachten Erfahrungen jo befriedigend ausgefallen, baft biefelben burch bie auf ben anberen Babnen, meift nur in geringer Musbehnung angestellten Berfuche nicht vollftanbig wiberlegt ericheinen, baber eine Enticheibung bieritber erft nach weiteren Erfahrungen wird getroffen werben tonnen. Beguglich ber Bermenbung von Bufftablideibenrabern unter nicht gebremften gabrzeugen fteht einer ausgebehnteren Ginfilbrung in Being auf Giderbeit nichts entgegen. und ericheint biefelbe bom öfonomifden Standpuntte jogar portbeilbaft. Bor ben ihnen junachft ju ftellenben Rabern mit Gufftablbanbage, Blochicheibe und gegoffener Rabe burften fie entichieben ben Borgug verbienen. In Betreff ber Giderheit wird besondere von ber Roln-Minbener Gifenbahn bervorgehoben, bag alle nachtbeiligen, ben Betrieb ftorenben und bie Giderheit gefahrbenten Rufalle, als Lofewerben und Springen ber Banbagen, Lodern ber eingegoffenen Scheiben, Springen zc. ber Unterreifen und Raben, benen bie Raber mit besonbers aufgezogenen Banbagen mehr ober weniger ausgeseit fint, bei Gugftablicheibenrabern bis jest gar nicht und, mas bas Springen ber Scheiben und Rrange anlangt, nur in febr geringem Berbaltnift aufgetreten fint. Die Dauer beiber Arten von Rabern biirfte nabezu gleich fein, wie bies auch natürlich ift, ba nur bie Dauer ber Lauftrange in Betracht fommt. Da ein völliges Aufbrauchen nicht ftattgefunden bat, fo fann nur bie Beit bis jum erften Mbbreben in Bergleich geftellt merben; biefelbe beträgt bei Rabern mit befonbere anfaerogenen Bufffahlbanbagen 11.300 Meilen, bei Bufftabliceibenrabern nach Erfahrungen ber Roln-Minbener Gifenbahn burchichnittlich 12,000 Meilen. In Betreff bes Preifes ftellt fich eine Differeng von zc. 38 Thir. pro Gat Raber gu Gunften ber Bufftahlicheibenraber heraus. Der vorftebente Bergleich ift jeboch nur gutreffend fur bie in Berfonengligen laufenben Rabrzenge, fur welche bie Berwendung von Sartgufrabern wegen ber größeren Befahr burch Bruch eines Rabes ausgeschloffen ift. Bei Güterwagen obne Bremfen, für welche Sartaufraber ebenfo wie Bufftablicheibenraber angewendet werben fonnen, burfte gu einer allgemeineren Einführung ber letteren wegen bes bebeutent hoberen Breifes gur Beit feine Beranlaffung vorliegen; vielleicht, bag burch eine weitere Ermäßigung bes Breifes fur Gufftahl bierin eine Menberung gu ihrem Bunften eintritt. (Erbfam's 3tichr. f. Baumefen, 1864 Beft 11 u. 12.)

Ueber bie Durchlegung eines Gasleitungsrohrs burch

ben Schifffahrtecanal neben ber Militairbrude gu Berfin. Bon Schnubr. Da man ben guffeifernen Flantidenverbinbungen feine fichere Daner gutrauen barf, fo murben jur Durchlegung ber Gadleitung burch ben Schifffahrtscanal gu Berlin Robren aus 1/2 Boll ftartem Eisenbiech von 18 Boll Durchmeffer ange-wendet. Dabei erhielt bas Rohr, welches in einem Stud unter ber Sohle bes Flugbetts hindurchreichen follte, eine Lange von 52 Fug. Daffelbe murbe faft horizontal, mit einer Reigung von 9 Boll auf bie gange Lange nach bem Gammelfaften fur bie fich aus bem Gafe nieberichlagenben tropfbaren Gluffigfeiten, angeordnet. Un biefen Raften, wie an bas entgegengefeste Ente bes hauptrobes ichloft fich unter einem Binfel von 135" ein 24füßiges Robe ebenfalls ans Eifenblech an, von beffen bochliegenben Enben aus fich bie weiteren Leitungen aus gufeifernen Robren fortfeben follten. In bem an ben Sammelfaften ftoffenben 24fuffigen Robr mar bie bis bicht fiber bie Sohle bee erfteren reichenbe Bumpporrichtung jur Abfilbrung ber Rieberichtage angebracht. Für bie Babl biefer Anordnung mar ber Umftanb maggebenb, bag meber eine mittelft Fangbanme troden gu legenbe Baugrube bergeftellt, noch auch bie Schifffahrt unterbrochen werben burfte. Es mußte alfo bie fonft iibliche Berbinbung ber einige Guß unter ber Erboberflache liegenben Robre mit bem unter Die Goble bes Bettes ju verfentenben Stilde burch verticale Bwiichenrobre vermieben werben, wenn man nicht bie gange Conftruction über Baffer verbinben und verfenfen wollte, mas megen bes bebeutenben Gewichtes ber Robren nicht nur febr fcmierig, fonbern auch gefährlich geweien mare. Bei ber gemablten Conftruction verminberte fich mit bem Gewicht (ber laufenbe fing ber Robre mog 1,40 Ctr.) auch bie Gefahr ber Beichabigung ber Robren. Bu beiben Geiten ber für bie Berfenfung ju bilbenben Rinne wurben Spundwanbe gefchlagen, bie jeboch ben mittleren Theil bes Canals auf 34 guft fur bie Schifffabrt frei liefen, Muf biefen Spundmanben, fowie auf parallel mit benfelben gerammten Pfahlen wurden vier Ruftungen angebracht, auf benen bie ichweren Conftructionetheile verbunben und außerbem vier Binben jum Berfenten ber gangen Berbinbung aufgestellt murben. Bur Berftarfung ber Flantiche fur bie Reit ber Berfentung maten immer auf beiben Robren binter ben Rlantiden ie 8 bis 12 Binteleifen correspondirend mittelft aufgetriebener eiferner Ringe befeftigt, beren portretenbe Urme burch ftarfe Bolgen gufammengehalten wurben. Rachbem bie Rinne bis gur erforberlichen Tiefe ausgebaggert war, erfolgte bie Bufammenfebung ber gangen Conftruction in einem Zeitraume von 5 Stunden, und gwar Abenbs von 6 bis 11 Uhr. Die Flantichenverbindungen wurden burch Rantidutplatten mit Banfeinlage gebichtet.

(Erbfam's Stichr. f. Bauwejen, 1865 Seft 1 u. 2.)

Druden ber Caffenscheine. Dasselbe erfolgt nach herr Berich mittelst einer hinden Breffe, welche 12 bis 24 Blatter mit Scheinen auf einnal brudt. Früher wandte man Balgenbrud an, welcher nur 6 Blatt auf einnal lieferte und außerbem bei erschiebengrichigem Drude in Golge ungleicher Ausbehnung bes



işkiren mirti şir kir Şirdire kre Touf be Etatabuştırlıtmış şir şund. Ein kirele anaçıncıştırı Şirşereş ili trush birlikerine şir, neranşlunişti. Çin şire tem Statil şı neldşe kir Errikitmış per şirdir. İn kir Şirşerili şir Sine Schmiede, ange, welche ben Rachfeil zermidet, daß für Arbeitsfilde vergleienen Griege auch verfeidene greße Commiede, angen erforbeelich find, und selbst beier est geung possen ungenschen missen. De Jange besche nach deren Aron anger benatuleten Kladeisen, beren eines als Stiel zwechnäßig verlangert ist. Der nährer der meitre Bettlung ber Jangenhaden



wird mech Stellichranden bewirdt. Sine felche Zange gestattet eine innige parallele Allagerung ber Mantbaden an best Arbeitspille, eine leichte und sieher Trebbarteit in ber Arbaifetiet, ist von Gewicht leichter als die alle Zange und verlangt nicht das umständlich Aufund Allgeber der vielen verschiedenen Klemmerke.

(Ztidr. b. B. b. Ing.)

Ratalntifche Ericheinungen. Die Ornbation gewiffer Stoffe wird burd bie Gegenwart bes fdmefelfauren Manganorbbule in febr merfmurbiger Urt beichleunigt. Ein Lofung von ichmefeliger Saure geht an ber Luft nur langfam in Schwefelfaure über, febr rafch bagegen, wenn man eine Spur schwefelfaures Manganorphul aufett (nach Bernon harcourt). Dralfaure wird burch Chromfaure in ber Kälte nur laugiam ober gar nicht ornbirt, febr rafc aber burd Rufas bes Manganfalges. Das übermanganfaure Rali bient befanntlich jur maganalytifden Bestimmung ber Dralfaure; inbem es biefelbe in faurer Löfung in Roblenfaure vermandelt, entfarbt es Jd., und. liefert. ein. Wewagnarphuligli<sub>s</sub>. Den. Wasgnachhitern. ist, unn. bekannt, baß die ersten Eropfen der Lösung von übermangansaurem Rali fich febr langfam entfarben, mabrent fpater, me fich etwas Manganorybulfalg gebilbet bat, bie Entfarbung faft momentan erfolgt. Dem Delfirnig fest man fog. Siccativ, b. b. borfaures Danagnormbul ju; ebenfo wirft nach Jacobjen ölfaures Manganormbul, um ein raiches Erodnen gu bewirfen. Das Erodnen bes Leinol-Kirniffes beruht auf einer Orybation, bie alfo burch bas Manganfalg gehr beforbert wirb. Bielleicht gelange es auch, auf Grund biefer

Ericheinungen bie rafche Drobation bes Altohole zu Effigfaure gu bewirfen. (Bredl. Gewerbebl.)

Metallacken hatt Edweinisberiten für Edwinnsdert, mer Eddensdert ernacht bei Alter feit über ber Edweinisbert, weim fie in ber han fist, als Erite jum Mühen, intern er vol an mer, jelrige Edwe bereiter grindlet men im ter Objet bei den ten hande der Drahlet band Drefen eter Jentium werinten ten hande der Drahlet band Drefen eter Jentium werinten Miller befinmt. Erbije mitder ein aufgebetreiten Edul mit hat sattere Edweinische Erite mit der und geforteren Edwinnsder dere Leiten weide, beim und apfablete, in fann ter Edweinischer der Leiten erfeiten im der Geweinischerich an beit Gebreiten fellen mit bie Digie band bei mit ber Milk wergeltocken Definung fellen um ankalen. (Dam) Gesertel, aus Millertunden "Der die Gesertel, aus Millertunden, 

Dem die Gestelle, aus Millertunden, 

Dem die Gestelle aus Millertunden, 

Dem die Gestelle aus Millertunden, 

Dem die Gestelle aus Beiter 

Dem d

Ueber das Preffen der Strößigt über einer Zerm prach derr Berlei in einer Serfammung der Bereins beutigker Jan, in Berlin. Medangs fällstet man den aus Errebsbattern galammanganischen pur mit die eine Blogdierlein, sincher jedier jetech das Berlinkern sollen ab, des man der Dutt in ein deren legter jeden das Berlinkern sollen ab, des man der Dutt in ein deren legter prefen. Im neuere Polit worder man dass Westleifern des 8 ist 10 Matterjöhren an. 3m ein Weißig von Jitm An, ueldes inmentiols and der figeren der Johnt gastreiteit führ und der Seiner d



gelegt mab in benfelden ein Samfsleftentel C von entlyrechenbe-Greife. Die fingen meist mit einer fleineren Statte D beedt, bauch meldes has Wasfer in ben Bentell tritt und bund Auszeigen befilden gegen bei Geffsigenabe ben Schul gleite. Das Gimprefijen befilden gegen bei Geffsigenabe ben Schul gleite. Das Gimprefijen befilden gefächtet unter Benutsung eines Accumulatores. Mar beite Schulmet ein zu in 1.4 jab 11 /g. Winnten fertig, möberende bei Spaniarbeit bagu 20 Minuten erferberlich woren. 4 Etrofsbettperfije mit ben nabligen Bumpen, ber Scheichtung nr. felgten. el 16000 Elbt.

# Ueberlicht der franzöhlichen, englischen und amerikanischen Literatur.

Heber das electrodjemifche Zuspiten der Metallbrutte. Bon S. Cauberay, Sifenbahntelographen-Inspector in Laufanne. (Saluk.)

Als ich nach meinem Berfahren mit einem Banbel von 500 Stud Deffingbraht operirte, bemertte ich, bag von bem Enbe eines jeben Drahtes ein burchfichtiger Straft ober bunner Strom nach bem Boben bes Gefäges binab fich bewegte, abulich wie wenn ein feiner Strabl Schwefelfaure langfam in reines Baffer gegoffen wirb. Bemegt man bie Drahte, fo bilbet biefer Strahl in ber Aliffigfeit eine Reibe geb ochener Linien, obne baft er aufhort ober gang perichwinbet. Birb bie Rerbinbung mit bem electrifden Strom unterbrechen, fo bort ber Strahl nicht augenblidlich auf, fentern halt noch 30 bis 45 Secunben an, indem er allmablich ichwacher mirb; nach Berlauf biefer Beit ift nichts mehr mabrnehmbar. Bei erneuerter Berbindung ber Drabte mit ber Batterie fangt er allmählich wieber an fich gu bilben und erreicht feine größte Starte erft nach Berlauf einer gleiden Beit von 30 bis 45 Secunden. Durch biefen Strahl merben beinabe ununterbrochen einige ber an ben Drahtenben haftenben fleinen Gasblafen mit auf ben Boben bes Gefages binabgeriffen. von mo fie wieber an tie Oberflache fteigen; auf gleiche Beife merben auch fleine Theilden von ornbirtem Metalle mit fortgeriffen, Un biefer Ericheinung laft fich bie Gefcwindigfeit biefes Strables ober Stromes beurtheilen; ift ber electrifthe Strom fdmach, fo ift bie Gefdwindigfeit bee Strables ziemlich gering; ift jener fturfer, fo mirb fie febr bebeutent und felbft rud. ober ftofimeife bemertbar. Benbet man bei bem Berfuche einen Meffingbrabt von 3-5 Dillimeter Tednifde Anmenbung bes electrodemifden Bufpigens.

 fpiten, tann man gweierlei Methoben befolgen, namlich: 1. Inbem | Birfung fich anftern foll. Man erhalt auf biefe Beife eine febr man bie munipitenben Drabte in Bunbel von ie 500 ober 1000 "Etud niem, pertemenidegerittelfeiflichtabaven voel wierftegefengen

fo von einander trennt, baf alle Enben ifolirt find, und bann in bas Bab eintaucht. 2. Indem man zuerft bie Rabeln mittelft ber gu biejem Zwede gebraudlichen Mafchine mit Köpfen verfieht; aus biefer Majdine fallen fie auf fleine metallene, ju einem Roft verbunbene Stabden, wo fie fich neben einander reiben und burch ben Ropf jurudgebalten merten, mabrent ibre Schafte frei und vollftanbig von einander getrenut berabbangen. Ift ber Roft mit Rabeln gefüllt, fo wird er auf ben bas Bab enthaltenben Erog gefest, fo baf bie Rabeln eintauchen. Die Berbindung mit ber Batterie wird erft in bem Angenblide bergeftellt, mo ber Roft auf bas Bab gelangt; ju biefem Behufe find bie Ranber bes Eroges mit einem Metallftreifen überjogen, welcher mit bem positiven Bole einer Batterie in Berbindung ftebt, mabrent ber negative Bol mit einer bis jum Boben bes Babes eintaudenden Rupfer- ober Deffingplatte in Berbinbung gefest wirb. Meiner Berechnung nach murbe ein einziger Arbeiter bei biefem Berfahren mit binlanglichem und gehörig porbereitetem Material in ber Stunde ungeführ 5 bis 600,000 Stednabeln gugufpipen im Stante fein. Die Bestimmung ber Geftehungetoften pro Taufenb Stefnabeln mar mir nicht moglich, benn bagu ift bie Bergleichung mit ben Roften ber großen Gabrifen erforberlich; ich babe jeboch bie Gewißbeit erlangt, baft bei Anwendung gredmäßig eingerichteter und mit Intelligeng behandelter Apparate biefe Roften niedriger fein murben, ale bie bee Rufpigene burch bie Arbeiter auf ber icheibenformigen Feile (bem Spitringe); fie werben etwas höher fein, als bei ben burch bie englifden Dafdinen. angefpisten Stednabeln, welche folde mit fogen, angeftauchtem Ropfe liefern. Uebrigens barf nicht außer Acht gelaffen werben, bag biefes erft feit einigen Monaten erfundene Berfahren noch vieler Berbefferungen fabig ift: aller Bahricheinlichfeit nach wird fich eine jum Angreifen bes Detalle geeignete Fluffigfeit finben, welche billiger ift ale Salpeterfaure, wie s. B. bie in vericiebenen Induftriesweigen abfallenten, falsober faurehaltigen Baffer, welche fehr leicht als Beige bienen tonnten und nur etwas laugfamer wirfen wurben ale Galpeterfanre. Der Breis ber galvanischen Batterien wird alljabrlich geringer; biefe Apparate werben fortwährend verbeffert und in ihren Einrichtungen mobificirt, um fie ben verschiedenartigften Beburfniffen ber Technif in moglichft etonomifder Beife bienftbar ju machen. Ge lafit fich bemnach hoffen, baf bie Geftebungetoften bes electrochemiichen Bufpipene icon in ber naditen Bufunft außerorbentlich gering fein werben. Bebenfalls hat bas neue Berfahren mehrere unbeftreitbare Borguge, namlich: 1) ber fur bie Arbeiter lebensgefahrliche Metallstaub ift ganglich vermieben; 2) bie mittelft biefes Berfahrens bargeftellten Spiten fint weit beffer ale bie burch Schleif- und Spitmafchinen erhaltenen; 3) bei Antvendung bes neuen Berfahrens laffen fich alle monlichen Arten von Spiten nach Belieben berftellen; 4) ba biefes Bufpipverfahren meber eine complicirte Mafchinerie noch Triebfraft erforbert, fo wird bas Anlagecapital ber Sabrit bebeutenb verminbert. Das electrochemifche Bufpiten ber Rabnabeln bietet noch einige Schwierigfeiten bar; boch fonnen bie von mir nach biefer Methobe bebanbelten Stablbrabte berfinlich ber Feinheit ber Spite bereits mit ben englifden Rabnabeln concurriren, und fegar binfichtlich ber Belitur, wenn fie mit Smirgel behandelt merben\*). Wahrscheinlich merben auch bie Uhrmacher biefes Mittel jum Abichmaden und Bufpipen febr feiner Detallbrabte, welche fich mittelft ber Weile ober bes Schleiffteins nicht bearbeiten laffen wurben, anweben fonnen. Bei geeigneter Mbanberung ber form bes Gefages laffen fich auch Anpfer-, Gifen - und Stablblede pollfommen gufcharfen. Endlich bin ich burch gablreiche Berjude jur Gewißheit gelangt, bag baffelbe Princip auch in ber Aupferftecherfunft, bei ber fogenannten Mehmanier gute Dienfte gu leiften vermag. Dit Silfe bes galvanifden Stromes lagt fich nämlich bie reine Galpeterfaure (bas Scheibemaffer) burch Galpeterfaure erfeten, welche fo ftart verbannt ift, bag fie bas Metall nicht angreift, fonbern erft von bem Angenblide an, in welchen ber Strom burch fie bindurdigeht, bas Rupfer anaht mib gwar an ben Bunften, wo ihre

reine und sarte Gravirung.

"Dalletiend de la cittière valutouse des sciences maiur," ind. oz. burd point, Sournal.)

Heber' bas Siemens'iche Renerungsfuftem bringen mehrere audlanbifde Fachblatter Bemerfungen, welche fich auf bie über bas Suftem gemachten Erfahrungen begieben. Go enthalt bas Bulletin de la société de l'industr. miner, Bemerfungen vom Sütteningenieur Chabeffant ju Denain-Angin, bie auszugeweise nach ber Berg. und Sittenm, 3tg. lauten: Bei ben Defen gewohnlicher Conftruction geht wenigstens bie Balfte ber erzeugten Barme im Schornftein, burch Musftrablung ac. verloren. Die Anfammlung und Benutung biefer fonft verloren gebenben Barme bemedt bie Siemene'iche Ofenconftruction, von beren Brincip wieberholt bie Rebe gewesen ift. Daffelbe berubt furg barauf, baf in einem Basgenerator burch Berbrennen geeigneten Brennmateriale auf einem unter 30-35" geneigten Rofte (Rofes von mittlerer Grofie, nicht au fleine manere und barte Roblen mit mehr ober weniger Afche: nicht geeignet find fleine und magere, fowie fette und fich aufblafenbe Roblen) Roblenfaure erzeugt wird, welche beim Durchgang burch glübende Roble in Roblenogobgas übergeführt wird. Diefes fteigt, mit Stidftoff gemengt, bei neueren englischen Conftructionen burch eine Bledrobre 4-5 Deter in Die Bobe, gelangt von ba in eine borigontale Robre, fteigt burch eine niebermarte gebenbe Robre wieber berab und niebt burch einen berigentalen Canal in ben Regenerator. einen mit glübenben Steinen in Zwifdenraumen ausgefüllten Raum, welcher fich allmählich erweitert, bamit bie Bafe an Befchwindigfeit verlieren, fich bier langer aufhalten und bie Temperatur ber Steine möglichft vollftanbig annehmen. Die fo erhitten Gafe treten bann in ben Schmelgraum und finben bier gur Berbrennung beife Luft por, welche einen abnlichen mit glibenben Steinen gefüllten Regenerator burchftrichen bat. Die beifen Berbrennungeprobucte gieben aus bem Schmelgraum burch ein zweites Guftem Regeneratoren und erhiben bie barin enthaltenen falten Steine, welche burd paffente Umftellung bes Gas- und Luftftromes refp. Gafe und Berbrennunge-Inft wieder erhiten. Aber auch bei ber Siemene'ichen Conftruction finden immer nicht unbedeutende Barmeverlufte ftatt; beim Uebergang ber Roblenfaure in Roblenorphags wird Warme gebunden. beim Durchgang ber Gafe burch bie auf- und abfteigenbe Robre behufe Regelung ber Gasbewegung geht Barme verloren, besgleichen nehmen bie gebrauchten Gafe Barme in ben Schoruftein mit fort. Ereten 3. B. Die Gafe bei einem gewöhnlichen Dfen mit 12000 C. in bie Effe, jo ift gufolge Rechnung ber Giemene'iche Dfen, welcher fich weniger jur Dampferzeugung ale hauptfachlich bei ber Glasfabrifation eignet, einem gewöhnlichen Ofen aquivalent, welcher bie Berbreunungeproducte mit 787" in ben Schornftein entlaffen murbe. 3m Uebrigen geftattet ber Giemene'iche Ofen eine rauchlofe Berbrennung in Folge gwedmagiger Rofteinrichtung. Der Barmeverluft ließe fich u. A. baburch verminbern, bag man ben Gasgenerator nur 11/,-2 Meter unter bie Regeneratoren legte, mo bann bas Bas gewiß mit 900-1000" C. in lettere eintreten murbe. (Bei neueren Conftructionen von Defen nach Giemene'ichem Brincipe hat man bie Lange ber Gasleitungerobre gwifden Gasgenerator und Barmegenerator bereits auf ein Minimum gebracht, 3. B. bei Onfiftablofen.) Auch fonnte man bei einem geregelten Buge eine Berringerung ber Dimenfionen in ben Bugen vornehmen, womit bie Befahren einer Explosion fich verringern. Der Giemene'iche Dfen bietet ale wirflich Reues bas Regeneratorprincip bar, welches einer Menge gludlicher Anwendungen fabig ift. herr Giemens bat einige berfelben bereits nachgewiesen; Die Bufunft wird noch neue fennen lehren,

(Schluß felgt.)

Gegen folgende Better. Lange bat man fich bamit befchaftigt, ben verhangnigvollen Birfungen ber ichlagenten Better in . ben Gruben pergubengen. Die Erfindung ber Giderheitslampe ift befauntlich ein Brobuct jener Beftrebungen. Jest ift ber Profeffer ber Phofit am Lyceum ju Buy, Derr Giraub, auf eine anbere 3bee gefemmen, bie barauf binauslauft, bie ichlagenben Wetter, fobalt fie fich in gefahrbrobenber Menge angefammelt haben, ju einer Beit gu entglinden, mo bie Arbeiter bie Grube verlaffen haben. Berr Girand meint, biefe abfichtlichen Explosionen laffen fich vermittelft

<sup>\*)</sup> Bogen specieller Anweisungen, Zeichunngen zu mögen bie für bie Ersinbung sich Interafferenen, welche bied Berfalten eine fabeilmäßig an-renten wollen, birret an den in Taufanne wohnenden Ersinber, geber an beilen Anguten, bei Gieiligenieur E. Parrault im Banis (No. 33, Bon-bilen Anguten, ben Gieiligenieur E. Parrault im Banis (No. 33, Bonlovard St. Martin) fich wenben,

eines vom Rubmfofficen Apparat gegebenen Juductionsfunfens leicht bewertstelligen. Dan legt in jeber Strede und bis gu bem Bunfte, wo bie bofen Wetter fich anhaufen fonnen, einen boppelten mit Rautidut ober Gutta-Bercha befleibeten Leitungebraht, ber in einem Stiid Borcellan enbigt, welches an zwei verschiebenen Bunften pon einem Blatinbraht für ben Inductionefunten burdifrenzt ift. Die Drabte, welche in bas Bergwert hinuntergeben, werben am Schachtgebange in Orbnung gelegt und fonnen, um fie gegen jebe außere Berlegung gu fchitgen, von irgent einem Gefag umbullt werben. Angenommen, bag jur Gicherung einer Grube mehrere Drabte erforberlich feien , fo wirb boch ein einfacher Ruhmtoff'icher Inductione-Apparat ausreichen, fo vielfach auch bie Drabte fein mogen. Jubem man ben Apparat mit jebem ber Drafte in Contact bringt, lagt fich an jebem bestimmten Buntte ein Funten und bie Explofion bervorbringen, wenn boje Better fich bafelbft bis gur Explofionefabiafeit angebauft baben. Dit ben gehörigen Dispositionen tann man bie Gruben jeben Tag und befonbere vor bem Ginfabren reinigen. Saben fich bie Gafe angebauft, fo wird bie Entjunbung por fich geben, ohne bağ ein Arbeiter baburch gefahrbet wirb. Inbem man foldergeftalt bie Gafe in fleinen Mengen verbrennt, mirb man ben furchtbaren Explofionen, Die viele Menidenleben getoftet haben, Schranten feben. Db Berr Giraub mit feinem Berichlage liber bie blofte 3bee bingusgetommen ift, wird in unferer Quelle nicht gefagt.

Die Reinigung bes Leuchtgafes von Schwefelfohlenftoff. Mr. C. Thompfon giebt im Journal of Arts folgenbe Methobe gu bem gedachten Zwed. Bevor bas Gas in ben Conbenfator gelangt, wird baffelbe mit einer hinreichenden Menne von Bafferbampf gemifcht und bann burch bell rothglubente Robren geleitet. Die Lange und ber Durchmeffer ber Rohren muß ber Art fein und bie Schnelligfeit bes burdiftromenben Gafes muß fo geregelt merben, bag bas Gemifch Beit bat bie Temperatur ber Rothgluth angunehmen. Das befte Berhaltnif ift, ein Rohr von 5" Durchmeffer und 12 Fug Lange anzuwenden und bem burchftromenben Gas eine foldte Gefdwindigfeit ju geben, bas pro Stunde 1500 Rubiffuß burchftromen. Das Gasgemifch, bas beim Gintritt in bas rothglubenbe Robr aus Schwefeltobleuftoff, Bafferbampf unb Leuchtgas beftant, befteht beim Anstritt ans bem Robr ans Schwefelmafferftoff, Roblenfaure, überichuffigem Bafferbampf und Leuchtgas. 3m glubenben Robe haben fich Schwefelfohlenftoff und Baffer gerfett in Schwefelmafferftoff und Roblenfaure, welche beiben Rorper leicht ju entfernen finb, indem man bas Bas burch Ralt ober bie Laming'iche Daffe ftreichen laft. Schwefelloblenftoff ift aus bem Leuditgas nicht ju entfernen. Mus biefem Grunde ift bie Erfindung bes Dir. Thompfon mohl gu beachten. Die Roble, Die bei feinen Berfuden im Groffen angewendet murbe, mar Beltonund Belam Dain . fioble. Die Quantitat bee Bafferbampfes, Die man braucht, um unter allen Umftanten bie gange Menge bes Schwefeltohlenftoffe ju gerfeben, richtet fich felbftrebend nach ber Menge bes letteren. Man wird meiftens pro 1000 Rubiffun Gas mit 7 Rubiffuß Bafferbampf austommen, ober berjenigen Denge, bie ans 5 Ungen Baffer erzeugt ift. Gin Ueberfcug an Dampf ift nicht ju fürchten, ba er in feiner Beife fchabet.

A. Leighton bat fich in England eine Berbefferung in ber Darftellung und Bieberherftellung von Relief-Stempeln ju Drudgweden irgent welcher Art patentiren laffen, bie barin befteht, baft berfelbe an Stelle ber iebt gebraudliden Detall. Stempel. bie oft ungleich bruden, jumal auf unebenen ober febr barten Fladen, Stempel von gehartetem, vulfanifirten Rautichut fest. 218 Form mablt ber Batent-Inhaber eine Matrige von Metall, in bie er bas Gemijd von Schwefel- und Rautidut briidt; auf bie Binterfeite biefes Gemifches brudt er eine Metallplatte, Die mit parallel laufenben Riemen verfeben ift und entipredenbe Einbrude in bie Rautichntmaffe bewirft, wedurch ber Stempel mehr Clafticitat erhalt. Dann wird bie Form fo weit erhist, bis Bulfanisation und Erhartung bes Rauticufs ftattfinbet. Die Berftellung ber Form ober Matrige ift wie gewöhnlich, mithin ben Radleuten mobibefannt. Weil ber pulfanifirte Rautichut febr icharfe Abbrilde giebt und fich mehr in etmaige Unebenbeiten, bie auf ber ju bebrudenben Flache portommen. bineinidmient, ale & Metallitempel tonn, beshalb ift bie Grfindung bes Dr. Leighton in ber That eine Berbefferung,

Darffellung von funftlichem Dunger nad Dammina. Dr. will bie Brobucte ber Abaugecanale einiger englifden Starte. welche nicht wie London alles Baffer, fontern uur bie Spalwaffer ber Abtritte aufnehmen, burch Gattigung mit etwas Schwefelfaure und Abbampfen im befondern geichloffenen Appavate in einen werthpollen Dlinger vermanbeln. Die Abbampfung foll febr raich und vollftanbig geruchtos fein, indem bie Bafferbampfe condenfirt merben und abfliegen. Der fo erhaltene Rudftant enthalt 66 Broc. organische Substanzen, 2 Proc. faures phosphorfaures Ammoniat, 11.4 Broc. phosphorfauren Ralt und Magnefia, 6,60 Broc. fcmcfelfaure und Chloraffalien, 2 Proc. Gups, 9 Proc. Canb und 3 Broc. Fendbigfeit. Der Stidftoffgebalt betragt 7,56 Broc. Der Centner felden Dungere murbe ca. 3 Ebir, werth fein. (Brest, Gewerbebl.)

Storer's und Bhelplen's Methode gum Roffen goldhaltiger Riefe. Die Erge werben auf befontere conftruirten Dilblen erft groblich gerfleinert, bann gepulvert und in einer At-

mofphare pon beiner Buft und Bafferbampf ichwebend abgeröftet, Das Röftgut fällt bann in Baffer, wobei fich gebilbete ichwefelfaure Salze lofen, mabrent ein golbreicher Bobenfat entfteht, aus welchem bas Gold fich leicht gewinnen laft. (Mus bem Min. and smelt. magaz., VI, Nr. 31 p. 19,

burd bera- und buttenm, Reitung.)

Abideibung von Golb und Gilber aus Blei, nach Balbad. Dan fcmilgt bas Blei in einem Dfen mit geneigtem Berb, rubrt in bie geschmolzene Daffe Zint ein, welches Golb und Gilber aufnimmt, und faigert bas Blei von ber Gold. Gilber Rinf. legirung ab. (Mn8 bem Min, and smelt, magaz , Vol. VI Nr. 32 p. 86, burch berg- und bilttenm. Reitung.)

Heber Raffination von Sartblei, von Ridarbion. Das Bartblei wird in einem eingemauerten gugeifernen Reffel geidmolgen und ein Strom überhipter Luft barüber geleitet. Man erhalt bis 95 Brec. Beichblei und Schladen, Die beim reducirenten Schmelgen, am beften mit etwas Goba, Bartilei mit noch größerem Antimongebalt geben, meldes barauf beim Raffiniren nur 50 bie 60 Brec. Blei liefert. Die Schlade vom zweiten Raffiniren wird bann auf ein febr antimonreiches Bartblei burchgeftechen. (Revue univers , S. ann. 4. livr, p. 238.)

# Mittheilungen aus dem Caboratorium des Dr. Dullo in Derlin, Nen-Cölln a. W. 21.

Schmelgen ber Glafur. Das Schmelgen ber Glafuren acfcbiebt beute gu Tage bei faft allen Topfern in einer fo umftanblichen, unvollfommenen Art und Beife, Die an vergangene Jahrhunderte erinnert. Das Schmelgen wird im eigentlichen Brennofen vorgenommen, ber mabrent ber Beit bes Glafurichmelgens feinem eigentliden Zwede entzegen wirb; ber Dfen muß bagu jebesmal befonbers bergerichtet werben; bie Glafur wird auf Canb gefdmolgen und muß nachber vom anbangenben Gant befreit merben; bie Quantitaten bon Bolg, bie bagu nothig find, um ben groffen Ofen auf bie Temperatur ju bringen, bei ber bie Glafur ichmelgen fann, find fo groft,

baft fie in einem für bie Topfer febr ungunftigen finangiellen Berbaltniffe ju ber Glafur fteben. Dieje und noch mande andere Unbequemlichkeiten veranlaften einen Topfer, fich eine Schmelgvorrichtung für Glafur anguichaffen, bie billig berftellbar ift und febr reine Glafur liefert, Die wir im Radiftebenben befdyreiben. Gin Reffel von Schmiebeeifen, 3' boch und 4' im Durchmeffer, bat zwei ftarte Briffe, vermittelft beren er an einer eifernen Rette bangt; Die Rette läuft an ber Deffe bes Raumes über zwei Rollen und tragt am anbern Ente ein Gewicht, bas bem Gewicht bes loeren Reffels gleich ift. Der Reffel ift mit Chamett ausgefüttert und fann, fobalb er mit Glafur gefüllt ift, in ben Generraum gefenft werben; er ift bebedt und bat nur fo viel Deffnung, bag bie beim Schmelgen fich entmidelnben Bafe entweichen fonnen. Gobald bie Glafur gar ift, wird ber Reffel in bie Bobe gezogen, vom Feuer entfernt, ber Deffel abgenommen, bie Glafur in Baffer gegoffen und ber Reffel von Reuem beftbidt. Alle biefe Operationen geben febr leicht von flatten und ber größte Bortheil befteht barin, bag ber Topfer ununterbrochen Glafuren ichmelgen fann, bag er auf ein ober mehrere Sabre genna bat; benn barin, bag bie Glafur nicht ausgeschöpft ju werben braucht, fonbern burch Ausgießen entfernt wirb, was febr reinlich und nicht ichwer auszuführen ift, wenn man die nötbigen großen Bangen bat. Es ift Diefelbe Operation, wie fie beim Schmelgen bes Buffeifens und Stable ausgeführt wird, und bie Topfer murben gu ihrem Bortheil arbeiten, wenn fie bas Glafurichmelgen alle ebenfo ausführten, wie es ber eine gethan hat, beffen praftifche 3bee wir bier wiebergegeben baben.

Rarbung von Mlabafter. Rachtem es gelungen war Marmor febr intenfin gu farben, wie wir neulich beichrieben haben, murbe ber Berfuch gemacht, ob fich Mabafter, ber ju Tijdplatten zc. jahlreiche Bermenbungen findet, ebenfalls in ber Beife wie Marmor farben liefe. Es mare bas fur bie betreffenbe Induftrie febr michtig geweien, ba in bem Galle bes Belingens ber Mabafter eine vermehrte Anwendung finden founte. Die Bermuthung fprach gegen bie Möglichkeit ber Farbung und gablreiche angestellte Berfuche beftatigten in beinabe allen Fallen, bag bie Bermutbung richtig war, Babrent ber Marmor ein Saufwert vieler fleiner Rruftallden ift, bilbet ber Mlabafter nicht ein folches Saufwert, fontern entweber einen großen Artiftall ober eine amorphe Daffe, Die aber febr bicht ift. Richts bestoweniger nimmt fowohl ber fruftallifirte wie ber bichte, berbe Gupe betrachtliche Mengen von Feuchtigfeit auf, aber er halt bie Farben nicht fest. Babrent ber Marmor gwar auch ein nentrales Gala ift, fo bat ber foblenfaure Ralf boch eine gewiffe Bermanbtichaft ju ben fanerlichen, organischen Farbstoffen, und wegen biefer Bermanbtichaft halt er fie feft. Der Bope bat aber feine folche Bermanbtichaft; er verhalt fich gegen bie organischen Farbftoffe, welchen Charafter fie immer haben mogen, gang indifferent. Die mineraliiden Sarbitoffe auf Alabafter ju erzeugen, ift unftattbaft, weil alle benfelben entweber zerfeten ober boch ihm ein mattes Anfeben geben. Die einzige Farbe, bie wir fanten, mar Chrom-Maun, ber ihm eine nicht febr intenfice, aber recht angenehme grune Farbe verleiht. Am beften wird bie Farbung ba vorgenommen, wo bie Bupebruche vortommen und Runftigen aus Alabafter gefertigt werben, nämlich

Lampenrechtinder für Setroleumlaupen feringen ichr leicht, eigentere bei jediger Bumpen, ist genoten Docht jeder, meniger bei brene, berem Docht rum ich. Im de jehr hanfig Springen gu errmelber, bezauft man mur tie Geffen des gerarden Dochte rumb gu ifmatien, nedeurch die filamme eine mehr runde firem erhölt, able auch nicht an beiten Gurfelert der Dochte ber Glighertersamtung is auch Fumm min begehen manfeldunflig erholt, wenerde de Bergan gell begeirt und gestellt der der Sechnell, der vollet, Gell, au Berlin).

Steinerne Treppen. Die Anlage fteinerner und eiferner Ereppen in Bohngebanben foll gwar bei Teueronoth Giderheit gemabren, inbeffen find Beifpiele vergefommen, bag gerate biefe Ereppen bei Gener ploglid jufammenbrachen und fich unficherer bewiefen ale bolgerne. In ber potistednijden Gefellichaft ju Berlin murbe biefer Begenftand erörtert, und es murbe bemerft, ban bie Urt und Beife, in ber bie maffinen eifernen Treppen meiftens angelegt merben, wenig Giderheit gewährt, weil fie theile ane ichlechtem Daterial gebaut fint, bas bei ber Erhitzung fpringt und allen Bufammen. halt verliert, theile weil bie Stufen nur an einer Geite unterflütt find, am andern Enbe bagegen frei fdweben. Derartig conftruirte Treppen werben bei Reuersaefahr ben Ginwobnern gefahrlicher ale bolgerne, weil biefelben bei Bener icheinbar festfteben, bagegen bei ber geringften Belaftung ploblid gufammenbrechen, weil bie einzelnen Steine jeben Bufammenhalt unter einander verloren haben. Birb bie maffive Treppe aus gutem Material gebant und fo cenftruirt, ban bie Stufen auf beiben Guben binreichent unterftust find, fo gewährt biefe Treppe gröftere Gicherheit ale bie bolgerne. Da aber bie Anlage berartiger Treppen meiftens in bas Reich ber frommen Bunfche gebort und fich auch beim beften Billen nicht immer ausführen lagt, fo fann man burch Anlage einer Borber- unb Bintertreppe genligenbe Gicherheit ichaffen, ba es gu ben Geltenbeiten geboren burfte, bag beibe ju gleicher Beit brennen.

## Aleine Mittheilungen.

Gine Poljfysliem of sine, bie fin einerfaner Highfe somern tilt, il diese Kin Sammlet, ben Step Stell ein dienerer Bennere mit fil, die des Kin Sammlet, ben Step Stell ein dienerer Bennere stellen der Stellen d

In der Breein; Aufland auf Ren-Cecland ist ein Kohlenlager enbeich, dessen des besteht des Alles Schweiteren Auguste. De de deuert I Simbt 46 Minuten, um mit den bestehn Umrechtlichköhlen Dampf zu ergagen, während der Kohle des Kamodama au der Bai von Johand schweiter und Schweite Dampf zu erne der Schweiten Dampf erzuger.

ganz wie bei biesem Apparat bas zur Separation und zum Siebsetzen berbeandte Wasser burch Klärfümpfe geseitet, mittelst einer Keinen Pampe geboben mb bon Neuem benutzt. Jur Bewegung ber Maschine genügt 3. Psterkefrost eber 1 Menschenflost.

Anilinfarben. 3m Bane. Runft- n. Gemecheblatt giebt Dr. Feichtinger felgenbe Busammengeflung ber Bereit von Anilinfarben, bezogen auf 1 Bellebt. reinen freschliftieren Franchess.

Bei biefem enermen Preierudgange ift es nicht ju verrombern, wenn in nwerer Zeit bereits einige Antlinfabriten ihre Thatigfeit wieder eingestellt haben

Ein Photograph, ben bie bollanbeigte Regierung nach Java gejenbet batte, mm lanbischaftliche Parthien autzmehmen, bat eine Stabt entbedt, bie burch bie Sana eines in ber Rabe liegenden Bullans verschütztet ist.

Es wird beabsichtigt eine berecte Selegraphenlinie zwijchen Petersburg und Angenhagen liber die Infel Bombolm zu legen und die Linie von Rodenhagen über Seeland und Jüstland nach England zu verlängern. (Meeb. Magas.)

Alle Mittheilungen, welche die Berfendung ber Zeitung betreffen, beliebe man an F. Berggold Berlagshandlung in Berlin, Zimmerftrage 33, für redactionelle Angelegenheiten an Dr. Dtto Dammer in Sibburghaufen, gu richten.